

Ερωτήσεις / Απαντήσεις

Push to open Silent (PTO) 2.0

Αφαιρώντας το συρτάρι για μια κοντινότερη ανάλυση.



Εικονικά σφάλματα	Λειτουργία	Πιθανή αιτία προβλήματος	Λύση	Σχόλια
"Το συρτάρι δεν ανοίγει."	Πιέζοντας οπουδήποτε στη μετώπη.	Πολύ στενή διάσταση κενού μετώπης.	Αυξήστε την διάσταση του κενού μετώπης	
"Το συρτάρι δεν ανοίγει. Το PTO στην πιεσμένη πλευρά ανοίγει, ενώ στην παθητική όχι.	Πιέζοντας τη μία πλευρά της μετώπης.	Δεν έχει μπάρα συγχρονισμού	Τοποθετήστε μια μπάρα συγχρονισμού	
"Το συρτάρι δεν ανοίγει. Το PTO στην παθητική πλευρά ανοίγει, ενώ στην ενεργή όχι.	Πιέζοντας τη μία πλευρά της μετώπης.	Πολύ στενή απόσταση κενού μετώπης.	Αυξήστε την διάσταση του κενού μετώπης	
"Το συρτάρι δεν ανοίγει. Ανοίγει μόνο όταν πιέζω την μια πλευρά"	Πιέζοντας στη μία πλευρά της μετώπης.	Οι ρυθμιστές βάθους είναι ρυθμισμένοι άνισα/ το συρτάρι κολλάει	"Ξεβιδώστε το ρυθμιστή βάθους σε αυτήν την πλευρά ή μεταφέρετε τον από την άλλη πλευρά. Ανάλογα με το σύστημα: Διόρθωση κακής προσαρμογής πλευρικού συρταριού στο ντουλάπι (Actro 5D ρύθμιση ακτινών)."	"Αυτό μπορεί να αναγνωριστεί από τη μία πλευρά της μετώπης που ανταποκρίνεται "πιο ήπια". Η απόσταση είναι πολύ μεγάλη, όταν το συρτάρι είναι κλειστό"
"Ένας δυνατός ήχος ενεργοποίησης, μπορεί να ακουστεί από τη μία πλευρά PTO. Το συρτάρι δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί στο πλάι παράγοντας έναν ήχο κλικαρίσματος/ενεργοποίησης	Πιέζοντας τη μία πλευρά της μετώπης.	Οι ρυθμιστές βάθους είναι ρυθμισμένοι άνισα ή το συρτάρι κολλάει	"Ξεβιδώστε τον ρυθμιστή βάθους σε αυτήν την πλευρά ή μεταφέρετε το στην άλλη πλευρά. Ανάλογα με το σύστημα: Διόρθωση ευθυγράμμισης συρταριού. "	Αυτό μπορεί να αναγνωριστεί από τη μία πλευρά της μετώπης που ανταποκρίνεται "πιο ήπια".
"Το συρτάρι δεν έχει ανοίξει αρκετά."	Ανοίγοντας το συρτάρι	Λάθος σύνδεση PTO, που εγκαταστάθηκε με βάση το SELF CLOSING.	Εγκατάσταση της μονάδας PTO, προσαρμοσμένη στο βάρος του συρταριού.	
"Το συρτάρι ανοίγει αμέσως και δεν παραμένει κλειστό. Το συρτάρι παραμένει κλειστό τη δεύτερη φορά που το πιέζω προς τα μέσα."	Το συρτάρι τοποθετείται στους οδηγούς για πρώτη φορά και πιέζεται προς τα μέσα μέχρι να κλείσει.	"Η διαφάνεια συγχρονισμού μετακινήθηκε σε θέση ενεργοποίησης όταν τοποθετήθηκε η μπάρα συγχρονισμού. Όταν ενεργοποιήθηκε σε μια πλευρά ή άνισα, η μπάρα συγχρονισμού πάντα κρατάει τη διαφάνεια συγχρονισμού σε μία θέση εκκίνησης.	"Και οι δυο πλευρές, πρέπει να έχουν την ίδια πίεση ταυτόχρονα και όσο πιο συγχρονισμένα γίνεται με τη μπάρα συγχρονισμού. . Τοποθετήστε και κλείστε το συρτάρι"	Αυτό δεν είναι ελάττωμα.
"Το συρτάρι ξανάβγαίνει από τη ντουλάπα μετά από κάθε προσπάθεια να το κλείσω."	Το συρτάρι τοποθετείται στους οδηγούς για πρώτη φορά και πιέζεται προς τα μέσα μέχρι να κλείσει.	Η μπάρα συγχρονισμού είναι μπλοκαρισμένη / πολύ μεγάλη.	"Ελέγξτε εάν η μπάρα συγχρονισμού, κινείται εύκολα. Μικρύνετε τη μπάρα συγχρονισμού."	"Η μπάρα συγχρονισμού, πρέπει να κινείται εύκολα μέσα στο σύστημα PTO. Πρέπει να μπορεί να περιστραφεί (20°) και να μετακινηθεί στο πλάι (1-2 mm
Το PTO ενεργοποιείται σε μια πλευρά και το συρτάρι μένει ανοιχτό σε μικρή απόσταση. Το ίδιο λάθος μοτίβο επαναλαμβάνεται όταν το κουτί του συρταριού τραβιέται προς τα έξω και κλείνει ξανά.	Το συρτάρι τοποθετείται στους οδηγούς για πρώτη φορά και πιέζεται προς τα μέσα μέχρι να κλείσει.	"Τα PTO μεταφέρθηκαν στην θέση εκκίνησης τοποθετώντας την μπάρα συγχρονισμού. Οι ρυθμιστές βάθους ρυθμίστηκαν διαφορετικά.	Το συρτάρι πρέπει να σπρωχτεί προς τα μέσα, αμέσως μετά το "λάθος".	
"Μια μπάρα βγαίνει αμέσως προς τα έξω και δεν μπορεί να ξαναμπεί και να κλειδωθεί μέσα."	Κάτω από τη βάση των οδηγών: Εισάγοντας τη μπάρα συγχρονισμού	Η μπάρα συγχρονισμού είναι διαστρεβλωμένη, οι ενεργοποιητές δεν είναι παράλληλοι ο ένας στον άλλον.	Δοκιμάστε μια καινούργια μπάρα συγχρονισμού.	

Εικονικά σφάλματα	Λειτουργία	Πιθανή αιτία σφάλματος	Λύση	Σχόλιο
Το κουτί ενεργοποιείται από τη μία πλευρά και δεν μπορεί να κλείσει και στις δύο πλευρές.	Σύστημα Συρταριών: τοποθετώντας το συρτάρι στο σύστημα του οδηγού.	Η μπάρα συγχρονισμού είναι διαστρεβλωμένη, οι ενεργοποιητές δεν είναι παράλληλοι ο ένας στον άλλον.	Δοκιμάστε μια καινούργια μπάρα συγχρονισμού	
"Το συρτάρι είναι ανοιχτό"	Το συρτάρι τοποθετείται για πρώτη φορά στους οδηγούς και το σπρώχνεις μέχρι να κλείσει.	Το συρτάρι δεν είναι καλά τοποθετημένο	Τοποθετήστε σωστά το συρτάρι	
Τα ΡΤΟ δεν μπορούν να τοποθετηθούν στους οδηγούς.	Εγκατάσταση	"Η επιλεγμένη ρύθμιση του ΡΤΟ δεν ταιριάζει με την κατηγορία φορτίου του οδηγού	Επιλέξτε το σωστό ΡΤΟ Silent σύστημα	
Το συρτάρι κλείνει μόνο με ένα δυνατό σπρώξιμο ή με πολλή δύναμη.	Κλείνοντας το συρτάρι	Λάθος φορτίο οδηγού ΡΤΟ / επιλεγμένος οδηγός για συγκεκριμένο μέγεθος/βάρος συρταριού	Επιλέξτε το σωστό ΡΤΟ Silent σύστημα	
Το συρτάρι δεν ανοίγει	Χρήση με κάδους απορριμμάτων.	"Μια ψηλή μετώπη (σύστημα κάδου απορριμμάτων) είναι η αιτία: το σημείο πίεσης είναι πάνω από τη ζώνη ενεργοποίησης.	Αυξήστε την διάσταση κενού της μετώπης	
"Το κουτί δεν κλείνει σωστά όταν το πιέζω μέσα. Ο προφυλακτήρας επανενεργοποίησης δεν λειτουργεί."	Κλείνοντας το συρτάρι	" Η μπάρα συγχρονισμού είναι λίγο μεγαλύτερη και όχι κομμένη στο ορισμένο μέγεθος.	Μικρύνετε τη μπάρα συγχρονισμού	
"Το συρτάρι ξαναβγαίνει από το ντουλάπι μετά απο κάθε προσπάθεια να το κλείσω"	Ανοίγοντας / Κλείνοντας το συρτάρι	"Οι αντάπτορες της μπάρας συγχρονισμού δεν έχουν κοπεί παράλληλα ο ένας στον άλλον. Η διάσταση κενού της μετώπης δεν έχει ρυθμιστεί σε συγχρονισμό."	Έλεγχος	